

「プリンセス有馬」灯油流出について

今般の弊社会員制ホテル「プリンセス有馬」の灯油流出事故につきましては、近隣の皆様はじめ消防署、警察署など、関係各位には多大なご迷惑、ご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

事故は、タンクとボイラーをつなぐ接続部の破損に起因するものですが、現在は当ホテルの営業を自粛し、原因の追究と安全の確認を行っております。

今後は、全社をあげて再発の防止に努めてまいりますので、何卒ご容赦賜りますようお願い申し上げます。

2008年4月18日

原因究明対策室 浜川

06-6353-0477