

「プリンセス有馬」灯油流出についてのお詫び

4月16日夜、弊社会員制ホテル「プリンセス有馬」の地下一階ボイラー室の灯油タンクより灯油が漏れ、有馬川に流出いたしました。かかる事態を招き、会員の皆様をはじめ、特に近隣の皆様には多大なご迷惑、ご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

現在、原因の究明を行っておりますが、今後の事後対策の徹底をはかり、全社をあげて再発の防止に努めてまいります。何卒ご容赦賜りますようお願い申し上げます。

2008年4月17日

代表取締役社長 川合洋明